

В ходе ежедневных надзорных мероприятий инспекторами территориального отдела № 26 Госадмтехнадзора Московской области по адресу: д.31-33, ул.Энгельса, г.Серпухов, была выявлена детская игровая площадка с травмоопасными элементами.

В ходе проверки было выявлено, что на площадке имеются травмоопасные элементы, а именно: карусель сломана, сломаны деревянные скамейки и деревянное основание, каркас карусели не закреплен, качается в разные стороны и имеет отклонение от вертикали, имеются качели на жестком элементе крепления, что противоречит ГОСТу. На данной площадке так же отсутствовал информационный стенд с правилами поведения на детской игровой площадке и ограждение территории площадки от транзитного прохода.

Ответственным лицом за благоустройство и содержание данной детской игровой площадки является МБУ «Комбинат благоустройства». Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Так как нарушения выявленные в ходе проверки угрожали жизни и здоровью детей, руководству МБУ «Комбинат благоустройства» было выдано предписание на демонтаж аварийных элементов. В настоящее время все аварийные элементы демонтированы.

Вопрос безопасности и комфорта детей находится на особом контроле у инспекторов Госадмтехнадзора Московской области - сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.